

Бердичівська міська рада Житомирської області
Бердичівський міський ліцей № 15 Житомирської області
Ідент. код 22057242 вул. Михайла Грушевського 5А,
м. Бердичів, Житомирська область, 13312
Тел: (04143) 4-09-47, 4-16-00, 4-09-25EMAIL: c3w15berd@ukr.net

02.12.2021 р. № 01-12/240

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю в БМЛ № 15

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження
2. Адреса розташування об'єкта
3. Форма власності
4. Найменування послуги
5. Особа, яка проводила обстеження

Вул. Михайла
Грушевського 5А
Комунальна
обстеження

Івасюк В.Г.
Заблоцька Т.В.

Кучер О.В.
Семеняк О.А.

Єдинова Н.П.

0978583838

0982492364

0682882268

c3w15berd@ukr.net

Відповідніс Примітки
тъктеріям
(так або ні)

6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

1. Шляхи руху до будівлі:

- 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю автобусів, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі автобусоруди так
- 2) таких місць не менше як 10 відсотків загальної кількості (але не менше як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності так
- 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра так
- 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра так
- 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття на синих або купруністичних матеріалах, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних хабів з милицями) так
- 6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом так
- 7) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовані опіднімальні пристрої, так

	щовідповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	
8)	всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так
9)	систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастні маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	так
10)	міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	ні
2.	Вхіднагрупа:	
1)	вхіднагрупа до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; іншадовідковани інформація тощо	так
2)	у разі наявності на вході до будівлі об'єкту дисходів вони продубльовані пандусом	так
3)	нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків висіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовані піднімальні пристрої, щовідповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так
4)	всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так
5)	двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	ні
6)	за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідні контрастні маркування кольором	ні
7)	дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так
8)	за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так
9)	кути порогів заокруглені	так
10)	на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастні маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05 - 0,1 метра, вертикальної - 0,03 - 0,05 метра)	так
11)	розміри в плані тамбура (у разі югонаявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають зможу маневрувати кріслуколісному)	ні
12)	майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	так
13)	відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ініг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висот підлоги на вході	так
14)	у разі наявності турнікетного обладнання ширина просвіті становить не менше 1 метра	відсутній
3.	Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:	
1)	у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	ні
2)	нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків висіх сходів і	ні

пандусівстановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

- | | |
|--|----|
| 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок | ні |
| 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено" | ні |
| 5) за наявності прозорих дверей (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідні контрастні маркування кольором | ні |
| 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра | ні |
| 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра | ні |
| 8) кути порогів заокруглені | ні |
| 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастні маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05 - 0,1 метра, вертикальної - 0,03 - 0,05 метра) | ні |
| 10) шляхи руху оснащені способами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащені спеціальними персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | ні |
| 11) у приміщеннях відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю | ні |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, обідопоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтами, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів. | пі |
| які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфтасу проводиться звуковим сигналом | ні |
| 14) під час зупинки ліфтарівенього гопідлоги зупиняються в рівні з підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра) | ні |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів | ні |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля | ні |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху | пі |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна таблиця із номером поверху | ні |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра | ні |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площаадки | ні |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю | пі |
| 22) у туалетах загального користування (у разі наявності) (окрім для чоловіків і жінок) викопаноуніверсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та | ні |

переміщення в нійосіб у кріслахколісних (у туалетах та/абоуніверсальпихкабінахнаявне в планівільневідблайднапня коло діаметром1,5 метра)	
23) окремісанітарно-гігієнічніприміщення (з окремим входом) обладнаніаварійною (тревожною) сигналізацією з урахуваннямосіб з порушеннямизору та слуху	ні
24) привод сигналізаціїрозташовано в межах між 0,8 - 1,1 метра над рівнемпідлоги	ні
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначеноміжнародним знаком доступності для зручностіосіб з інвалідністю	пі
26) місцерозташування папдуса (у разійогонаявності) позначеноміжнародним знаком доступності для зручностіосіб з інвалідністю	ні
27) місцерозташуваннясанітарно-гігієнічногоприміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначеноміжнародним знаком доступності для зручностіосіб з інвалідністю	ні
28) напрямокруху до евакуаційнихшляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначеноміжнародним зпаком доступності для зручностіосіб з інвалідністю	ні
29) за визначененої потреби на вході/виході до/з будівлівстановлено план-схему, щосприятимесамостійнійнавігації (орієнтуванню) на об'єкті	ні
30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	ні
31) у приміщенні, де надаютьсяпослуги, допоміжнихприміщеннях на шляхах рухуосіб з інвалідністюштурчнеосвітленнявідповідаєвимогамсанітарних норм	так
32) у приміщенні, де надаютьсяпослуги, допоміжнихприміщеннях на шляхах рухуосіб з інвалідністюнемаєпредметів/перепон (горизонтальні та такі, щовиступають над поверхнеюпідлоги, конструкції, пороги тощо)	так
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах рухуосіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метрапід час руху в одному напрямку	так
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах рухуосіб з інвалідністю у чистоті пе менш як 1,8 метразустрічногоруху	так
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	так
36) висотаоб'єктівпослуг (столи, стійкі, рецепція), а такожпристроївпослуг (банкомати, терміналитощо) повинна становити не більше0,9 метра	так
37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насампередосіб, якіпересуваються на кріслахколісних, маютьпорушеннямизору та слуху	так
38) інформація про евакуаційнівходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насампередосіб, якіпересуваються на кріслахколісних, маютьпорушеннямизору та слуху	так
39) пристроїсповіщення про надзвичайнуситуаціюадаптовані для сприйняттяусіма особами з інвалідністю, насамперед особами, якіпересуваються на кріслахколісних, маютьпорушеннямизору та слуху	так
4. Безбар'єрністьпослуг для осіб з інвалідністю:	
1) веб-сайтиорганізації, щорозміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннямизору, слуху, опорно-руховогоапарату, мовлення та інтелектуальногорозвитку, а також з різнимикомбінаціямипорушеньвідповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційпітехнології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижчерівня АА	так
2) у штаті є (залучається) перекладач на жестовумовуабоукладено угоду про наданняпослуг з перекладу на жестовумову з юридичними (фізичними) особами чипередплачепонаданнявідповідного перекладу через	ні

Серед працюючих кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю пересуваються на кріслах колісних		З них			мають інші порушення
Усього	з них жінки	3	3	слуху	
6	-	1	-	-	5
5	-	1	-	-	4

Серед відвідувачів/клієнтів / тих, хто наїжджає з початку року, кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю пересуваються на кріслах колісних		З них			мають інші порушення
Усього	з них жінки	3	3	слуху	
17	-	-	-	1	16
8	-	-	-	-	8

Підсумки Об'єкт є частково бар'єрним: шляхи до будівлі, вхідна група є безбар'єрними; шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга та допоміжні приміщення є бар'єрними.

Директор БМЛ № 15

Ванда ІВАСЮК

