

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ГІМНАЗІЯ № 5
М. БЕРДИЧЕВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Європейська, 18/8. м. Бердичів. Житомирська область. 13300
тел. (04143)41015, (04143)41103
5-shkola5@ukr.net <https://berdichevschool5.e-schools.info/>

04.09.2023 р. № 249/01-32

Додаток 1
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження **31.08.2023**
2. Адреса розташування об'єкта **м. Бердичів, вул. Європейська, 18/8**
3. Форма власності **комунальна**
4. Найменування послуги **надання освітніх послуг**
5. Особа, яка проводила обстеження **технічна комісія Гімназії №5**
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)

Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
1.сх Шляхи руху до будівлі:		

1.сх Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, **так** якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але **так** не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та

горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, **так** хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше **ні** 1,8 метра

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без **так** вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом

**Сходи
відсутні**

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок

**Сходи
відсутні**

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та **так** безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

10) міжнародним символом доступності позначено **ні** шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально **так** та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом

**Сходи
відсутні**

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр **ні** довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків

усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

- 4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок
- 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для **так** фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”
- 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на **ні** них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних **так** отворів становить не менш як 0,9 метра
- 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не **так** перевищує 0,02 метра
- 9) кути порогів заокруглені **так**
- 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та **так** перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять **відсутні** не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)
- 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, **так** піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів
- 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за **так** 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході
- 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить **ні** не менше 1 метра
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:
- 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів **ні** вони продубльовані пандусом

**Сходи
відсутні**

- 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, так за ширину сходинки і висотою підйому сходинок
- 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”
- 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
- 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
- 8) кути порогів заокруглені
- 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, таблиці з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів
- 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю
- 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані відеутні ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до

зазначеного обладнання

13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується
звуковим сигналом

Відсутній
ліфт

14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в
рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш **відсутній**
як 0,02 метра)

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані **ні**
збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні
кольорів

16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані **ні**
у тактильному вигляді та шрифтом Брайля

17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера **Відсутній**
поверху **ліфт**

18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху **Відсутній**
ліфт

19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра

20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота **ні**
розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100
міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площини

21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення **ні**
розраховані на осіб з інвалідністю

22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) **ні**
(окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з
можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах
колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в
плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)

23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) **ні**
обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з
урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху

24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра **ні**
над рівнем підлоги

25) шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з **ні**
інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для
зручності осіб з інвалідністю

26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) **ні**
позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб

з інвалідністю

- 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю **ні**
- 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю **ні**
- 29) за визначену потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкти **так**
- 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах **так**
- 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм **так**
- 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) **так**
- 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях **ната** шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку
- 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях **ната** шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху
- 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не **ні** менш як 1,2 метра
- 36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра **ні**
- 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху **ні**
- 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна **ні** для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху
- 39) пристрой сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані **ні** для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед

особами, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними **ні** для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову **або ні** укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Серед працюючих кількість осіб


	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісників	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	12	0	1	0	4
з них жінки	8	0	0	0	1

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісників	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	6	0	0	0	0
з них жінки	2	0	0	0	0

Підсумки: Об'єкт частково безбар'єрний. Для осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісників, непередбачено заїзд у туалетних кімнат та немає можливості встановити підйомники до укриття

Директор Гімназії №5
"04" вересня 2023 р.



Ніна ЧУРЧУН