

**ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження **18.09.2019р.**
2. Адреса розташування об'єкта **Житомирська обл., м. Бердичів вул.
В'ячеслава Чорновола 9.**
3. Форма власності **Орендне приміщення**
4. Найменування послуги **Обстеження нежитлового приміщення**
5. Особа, яка проводила обстеження **1. Ананьєв Євген Олександрович
(експерт, кваліфікаційний сертифікат
серія АЕ №003741);
2. Ремінський Андрій Миколайович,
Головний спеціаліст з організації
будівельних робіт ГО АТ КБ
“ПриватБанк”**
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) **+380956591512 mbud.expert@gmail.com
+380675003735 Ремінський А.М.**

Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
---	---	-----------------

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, такими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	Так (Частково)	Не позначено дорожнimi знаками
3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	так	
4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	так	
5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	так	
6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	так	
7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так	
8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так	
9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	ні	Тактильні елементи та контрастне маркування кольором відсутнє
10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	так	

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності	так	Тактильні елементи відсутні.
--	-----	------------------------------

установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів так вони продубльовані пандусом

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр так довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок так

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено" так

6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором так

7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра так

8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра так

9) кути порогів заокруглені так
(Частково) Кути порогів в існуючих вхідних дверях не створюють перешкоди пересування.

10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) ні

Контрастне маркування відсутнє

11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному) так

Тамбур відсутній існуючі розміри приміщення такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрой для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	так	Майданчик перед входом захищений.
13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за $0,015 \text{ м} \times 0,015 \text{ метра}$ /щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	так	
14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра	так	Турнікет відсутній
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:		
1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом		На шляху пересування всередні приміщення, сходи та пандус не використовуються, приміщення в одному рівні
2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання		На шляху пересування всередні приміщення, сходи та пандус не використовуються, приміщення в одному рівні
3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так	На шляху пересування всередні приміщення, сходи та пандус не використовуються, приміщення в одному рівні
4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”	так	В зоні обслуговування клієнтів двері не використовуються
5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	так	В зоні обслуговування клієнтів прозорі конструкції не використовуються

6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так	На шляху пересування двері, пороги та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так	На шляху пересування двері, пороги та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні
8) кути порогів заокруглені	так	На шляху пересування двері, пороги та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні
9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	ні	На шляху пересування двері, пороги та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрані, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	ні	
11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	так	На шляху пересування двері, пороги та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні
12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище первого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так	Облаштовано пандус тільки ззовні приміщення. Зона обслуговування знаходитьться в приміщенні на одному рівні

13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується так звуковим сигналом		Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.
14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в так рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)		Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.
15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані так збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів		Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	так	Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	так	Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.
18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	так	Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	так	Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.
20) висота розташування зовнішньої кнопки викиду та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площаадки	так	Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.

21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	так	Санітарно-гігієнічні приміщення облаштовані з дотриманням вимог “ДБН В.2.2-40:2018; п.п.11.4.”
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	так	Санітарно-гігієнічні приміщення облаштовані з дотриманням вимог “ДБН В.2.2-40:2018; п.п.11.4.”
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	так	Санітарно-гігієнічні приміщення облаштовані з дотриманням вимог “ДБН В.2.2-40:2018; п.п.11.4.”
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	так	Санітарно-гігієнічні приміщення облаштовані з дотриманням вимог “ДБН В.2.2-40:2018; п.п.11.4.”
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	Шляхи безпечні та марковані міжнародним знаком доступності
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	Внутрішні пандуси відсутні, підлога приміщення в одному рівні. Існуючий ззовні пандус позначений міжнародним знаком доступності.
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	Санітарно-гігієнічні приміщення облаштовані з дотриманням вимог “ДБН В.2.2-40:2018; п.п.11.4.”
28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів,	так	

доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі так встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті

Організаційні заходи по встановленню планів-схем дотримані у відповідності до вимог “Правил пожежної безпеки”, п.5, Розділу II.

30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах так

Організаційні заходи по встановленню планів-схем дотримані у відповідності до вимог “Правил пожежної безпеки”, п.5, Розділу II.

31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм так

32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) так

На шляху пересування осіб (МГН)- перепони відсутні, підлоги приміщення в одному рівні

33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях так на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку

Ширина шляху в існуючому приміщенні має розміри такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному

34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях так на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху

Ширина шляху в існуючому приміщенні має розміри такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному

35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями так не менш як 1,2 метра

36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра Так (частково)

Столи, стійки, рецепція:- висотою до 0,9м.
Банкомати, термінали висотою більші ніж

0,9м.

37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

39) пристрой сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня AA

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Серед працюючих кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього					
з них жінки					

Усього

з них жінки

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

	Усього	З них

	осіб з інвалідніс- тю	пересува- ються на кріслах колісних	з поруше- нням зору	з порушенн- ям слуху	мають інші порушенн- я
--	-----------------------------	--	------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Усього

36

30

6

з них жінки

Підсумки:- об'єкт за адресою м. Бердичів вул. В'ячеслава Чорновола 9, за ступенем, є безбар'єрний *

* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зйти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зйти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта: АТ КБ "Приватбанк"

Регіональний менеджер Департаменту
адміністративної підтримки регіональної мережі ГО.

Головний спеціаліст з організації будівельних
робіт ГО АТ КБ "ПриватБанк"

"01" серпня 2023р.



Очеретна Олена Вікторівна

Ремінський Андрій Миколайович

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ФО-П Ананьєв Є.О.

М.П.
«18» вересня 2019 року

ВИСНОВОК

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення нежитловоого приміщення, в якому здійснює свою діяльність АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», за адресою: **Житомирська обл., м. Бердичів, вул. В'ячеслава Чорновола, 9**

ФО-П Ананьєв Є.О. на замовлення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» згідно Договору про надання послуг № 0171/19-ТО від 16.09.2019 року виконав позачергове обстеження нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: **Житомирська обл., м. Бердичів, вул. В'ячеслава Чорновола, 9**, на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

За результатами експертизи проведеного технічного обстеження приміщення Ананьєвим Євгеном Олександровичем (кваліфікаційний сертифікат серії АЕ за номером № 003741, виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України) станом на «18» вересня 2019 року **встановлено можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщення, в якому здійснює свою діяльність АТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. В'ячеслава Чорновола, 9. Приміщення, яке було обстежено, відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».**

Звіт про проведення технічного обстеження нежитлового приміщення за адресою: **Житомирська обл., м. Бердичів, вул. В'ячеслава Чорновола, 9**, передано АТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» у двох екземплярах.

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд

Є.О. Ананьєв

Фізична особа-підприємець
Ананьєв Євген Олександрович

(підпис)

(підпис)

Є.О. Ананьєв